

油壺ボートサービス工事明細 (2021. 3. 25~5. 15)

※3GM30エンジン工事

- * 排気マニホールド交換
- * 排気ミキシングエルボ交換
- * 冷却水ポンプ交換
- * シリンダージंक 3ヶ交換
- * オイルエレメント交換
- * 燃料フィルター交換
- * エンジン及びクラッチオイル交換
- * 排気弁摺合せ
- * 燃料噴射弁圧力調整
- * その他各部の点検整備

※外板清掃バフ掛け研磨工事

※船底塗装工事

- * FRPプライマー塗装後船底塗料 2回塗り (うなぎ一番レトロレッド)
バラスト&ラダー 3回塗り
- * プロペラ清掃研磨後専用防汚塗料 2回塗り (ニューペラクリンPLUS)
- * 防食亜鉛取換 (シャフト&ラダー下部)

※マスト

- * ジブファーラー絡み防止ブロック (HARKEN944) 取付け
- * アクアシグナル製航海灯 (機走灯&デッキライト付き) 交換

※デッキ

- * Whale製ビルジポンプデッキプレートキット交換
- * 2連シートストッパー (Spinlock XAS2) 左右交換
- * バウポート側フェアリーダー緩みの締付け調整
- * 燃料及びウオーター注入口栓パッキン交換

※船内

- * ヘッド排水用船底コック交換&排水ホース長さ調整