


2025.1.16 上桀




洗浄 → 塗装前

下架前




スターンチューブからの水のたれ
上架盤風中、止まりませんでした。



ENG. RM に
ヒューズが溜り
いる？



サイド スラスター



ラダー ガジヨン

